

苏州市吴中区住房和城乡建设局文件

吴住建〔2022〕81号

关于吴中区 2022 年建筑施工深基坑工程 安全专项检查情况的通报

各开发区，各镇、街道，各建设、监理、施工单位：

为进一步贯彻落实我区建筑施工领域安全生产专项整治工作，加强建筑施工现场深基坑工程安全管理，防范和遏制深基坑工程生产安全事故的发生，根据《关于开展吴中区 2022 年建筑施工深基坑工程安全专项检查的通知》文件要求，在各单位开展自查自纠的基础上，我局于 2022 年 7 月 12 日至 22 日，开展了全区深基坑工程安全专项检查活动。现将检查情况通报如下：

一、检查的基本情况

本次检查为 2022 年建筑施工深基坑工程安全专项检查，检查的重点是深基坑分部分项工程的安全文明施工，并结合夏季高温施工、新冠疫情防控工作落实情况等内容进行检查。

深基坑工程专项大检查共抽查 21 个工地，开出整改通知单 17

份，抽查记录 4 份，查出安全隐患 94 条。

二、存在的主要问题

检查发现部分项目在深基坑安全生产管理上还存在着不少问题，部分项目参建各方安全生产履职不到位，现场超过一定规模危险性较大的分部分项工程管理不规范，文明施工管理水平不高。主要表现在：

（一）危大工程档案管理方面：施工单位和监理单位的深基坑危大工程管理档案材料纳入的不全面，深基坑交底未按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019 版）》（苏建质安〔2019〕378 号）要求格式实施，安全检查记录未及时闭合，深基坑监测数据反馈不及时。

（二）深基坑现场实体安全方面：基坑设置的专用梯道不符合要求，基坑临边防护、地下室顶板临边防护局部缺失，基坑临边堆载过多，基坑放坡部位的挂网喷浆未能及时施工，基坑内积水未及时抽出，混凝土汽车泵架设在基坑坡道不稳定位置，现场应急物资准备不齐全。

（三）文明施工方面：材料堆放混乱，道路未定期清扫、洒水，裸露场地及土堆未采取覆盖、绿化或固化措施，支撑梁拆除时未采取降尘措施。

（四）夏季高温施工方面：夏季防暑降温用品发放记录缺失，夏季（汛期）施工方案的应急措施缺少针对性。

（五）新冠疫情防控工作落实方面：未能及时将新进场工作人员录入天冠系统，未能及时消除项目上人员红码。

三、通报警示

(一) 项目名称: 吴中生物质综合利用项目-主厂房、废水处理车间、甲类仓库项目

施工单位: 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

监理单位: 安徽能建工程监理咨询有限公司

基坑围护设计单位: 苏州市建筑勘察院有限责任公司

存在的主要问题: 施工单位基坑检查记录不详实、未能反映基坑(坑中坑部位)状况; 监理单位基坑巡视检查记录内容未能反映基坑(坑中坑部位)现场开挖状况; 设计单位未及时对基坑东北角的坑中坑部位进行变更技术核定。

(二) 项目名称: 新建厂房项目 2#厂房项目

监理单位: 苏州市群益工程顾问有限责任公司

基坑监测单位: 博雅达勘测规划设计集团有限公司

存在的主要问题: 基坑监测单位未及时将每期基坑监测数据报送建设及监理单位; 经抽查, 部分监测报告中存在数据漏项。

四、下一步工作要求

(一) 各建设、施工、监理单位应针对本次深基坑专项检查暴露出的问题, 举一反三, 严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019版)》(苏建质安〔2019〕378号)和深基坑相关规范、标准等相关规定开展隐患整改工作, 我局相关部门将对整改结果及时进行复查。

(二) 各施工项目部要落实夏季高温施工的作业时间调整工作, 落实夏季防暑降温用品发放工作, 落实现场施工作业人员夏季防暑降温用品使用工作, 落实夏季(汛期)应急救援物资, 确保工人夏季(汛期)作业安全。

(三) 各施工项目部要及时做好新进人员天冠系统录入工作，及时做好退场人员天冠系统移除工作，及时组织项目所有人员核酸检测工作，积极消除天冠系统人员红码，加强门岗疫情防控检查，确保防疫安全。

(四) 各参建单位要认真落实安全生产主体责任，切实加强建筑施工安全生产工作，严格执行安全生产工作规程，严格安全管理，强化安全措施，加大安全投入，提高企业安全生产管理水平。

苏州市吴中区住房和城乡建设局

2022年8月10日

